



УТВЕРЖДАЮ
начальник управления образования
администрации г. Евпатории
Республики Крым
В. И. Жеребец
«29» апреля 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 18/2017

1. Общие сведения об объекте

- 1.1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дошкольного образования
- 1.2. Адрес объекта: 297400 Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, дом 100
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа (в том числе подземных этажей: 1) 2659.00 кв.м
 - часть здания: этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12994.00 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1975г., последнего капитального ремонта: ----
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального -
- сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым» (краткое- МБДОУ «ДС №29 «Чебурашка»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297400 Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, дом 100

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы: маршрутные автобусы № 2, № 9 остановка «Улица 60 лет ВЛКСМ», № 2 «Подсобное хозяйство», № 4, № 6 остановка «Молокозавод», трамвай № 1 остановка «Улица 60 лет ВЛКСМ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (бордюр 15 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ДУ</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	<i>ДУ</i>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (к, о, с) ДП-И (г, у)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
2.1	Вход в здание (главный)	<i>ВНД (о, с) ДЧ-И (к, г, у)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
2.2	Вход в здание (для инвалидов)	<i>ВНД (с) ДЧ-И (к, о, г, у)</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)</i>	<i>4-5</i>	<i>4-5</i>
4	Зона целевого назначения здания Зальная форма обслуживания (классы)	<i>ВНД (к, г, с) ДЧ-И (о, у)</i>	<i>6-8</i>	<i>6-8</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДУ</i>	<i>9-10</i>	<i>9-10</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>	<i>11-12</i>	<i>11-12</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ВНД</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступно условно.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, рассмотреть возможность организации автостоянки, организовать освещение территории, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность оборудования учебных мест электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность дублирования информации для обучения сурдопереводом;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках обустроить входы в здание съездами, оборудовать входные двери смотровыми панелями; привести высоту порогов входных дверей к нормативу.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестнице, ведущей к площадке главного входа, оборудовать опорными поручнями пути движения к зонам целевого назначения, установить на лестницах нормативные поручни;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	кап. ремонт
2.1	Вход в здание (главный)	кап. ремонт
2.2	Вход в здание (для инвалидов)	ОРГ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	кап. ремонт, ОРГ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР, Орг.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ОРГ
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	—
8.	Все зоны и участки	кап. ремонт, ТСР, Орг.

4.2. Период проведения работ: в течение 2017 - 2020 года

в рамках исполнения плана адаптации объекта.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на

1 этапе – ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, г), на 2 этапе ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
« _____ » _____ 2017 г., www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	2 л.
2. Входов в здание	на	2 л.
3. Путей движения в здании	на	2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель начальника управления
образования администрации города
Евпатория Республики Крым _____

Н.Р. Онищенко

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника отдела
материально-технического обеспечения
эксплуатации зданий, организации
безопасности, охраны труда, кадровой
работы МКУ «Центр обеспечения
деятельности муниципальных
образовательных организаций» _____

В.Ф. Паршина

Заведующий ТПМПК МКУ «Центр
обеспечения деятельности
муниципальных
образовательных организаций» _____

Ю.В. Лукьяненко

Заведующий МБДОУ «ДС № 29
«Чебурашка» _____

Л.Н. Печникова

Председатель городской общественной
организации Евпаторийского общества
родителей детей-инвалидов «Подари
надежду» _____

И.В. Жовнер

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 201__ года (протокол № _____) с межведомственной комиссией по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценки состояния их доступности муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	- отсутствует информация об объекте;	все	- установить информацию на входе;	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	13	13	- частично неровная поверхность асфальтового покрытия, трещины более 0,015м. - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют съезды в местах перепада высоты; - бордюры по краям пешеходных путей 0,05м.	все	- частичная укладка тротуарной плиткой поверхности к главному входу с нанесением цветовой маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов; - организовать освещение; - устранить бордюры по краям пешеходных путей: высота 0,05м.	ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	16	16	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	3	3	--	к	--	ОРГ
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	- отсутствует автомобильная парковка с местами для автотранспорта инвалидов;	все	- рассмотреть возможность организации автомобильной парковки;	
	ОБЩИЕ требования к зоне				- не организовано беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку		организовано оказание ситуационной помощи инвалидам при передвижении по территории учреждения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	«ДУ» (к, о, с) «ДЧ-И» (г, у)	13	13	Кап. ремонт, ОРГ

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**2. Входа в здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	3	-	к	-	ОРГ
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	14	14	- отсутствует тактильно-цветовая маркировка; - отсутствует информация о функциональном назначении помещений	с	- установить предупредительную тактильно-цветовую разметкой; - разместить информацию о функциональном назначении помещений в доступном виде	ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	15	15	- не отрегулирован доводчик; - отсутствует противоударная полоса; - отсутствует цветовая маркировка	все	- отрегулировать доводчик; - установить противоударную полосу на высоте 0,3 м от уровня пола; - нанести маркировку	ТСР
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						организовано оказание ситуационной помощи инвалидам при входе в здание	ОРГ

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	«ДУ» (к, о, с) «ДЧ-И» (г, у)	3	3	ОРГ, ТСР

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5	5	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - в вестибюле следует предусматривать электронные часы; - не установлены опорные поручни на путях движения инвалидов; - не выделены места отдыха;	все	- приборы и устройства (для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, ручки и др.) иметь форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемой; - установить опорный поручень вдоль пути движения на высоте 0,5 и 0,7 м, в помещениях; 0,7 и 0,9 м - для остального контингента; - предусмотреть зоны отдыха;	Орг, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4	4	- поручни не соответствуют нормативу; - отсутствует тактильно-цветовая маркировка;	с, к, о	- оборудовать лестницы поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261; - маркировать ступени лестницы тактильно-цветовой разметкой;	КР, ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	17	17	--	--	--	--
3.5	Дверь	есть	18	18	--	к	--	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3,5	3,5	- отсутствие системы экстренного оповещения;	все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях;	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				- не организовано беспрепятственное и безопасное движение внутри здания		организовано оказание ситуационной помощи инвалидам при перемещении внутри здания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	«ДУ» (к, о, с) «ДЧ-И» (г, у)	5	5	ТР, ТСР

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный, спортивный зал)	есть	6-8	6-8	- не выделены специальные зоны для воспитанников-инвалидов; - места для детей с нарушением слуха не оборудованы электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками; - зоны для детей инвалидов с нарушением зрения не оборудованы согласно норматива;	к, с, г	-оборудовать места для занятий инвалидов с нарушением слуха и зрения с применением устройств улучшения слуха и зрения;	Орг. ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				- не организованы места для занятий для инвалидов с нарушениями слуха и зрения		- организовано оказание ситуационной помощи инвалидам при проведении занятий	ОРГ, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	«ДУ» (к, г, с) «ДЧ-И» (о, у)	6-8	6-8	ОРГ, ТСР

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9-10	9-10	--	к,о	--	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	9-10	9-10	

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:

6. Система информации и связи на объекте Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	11-12	11-12	Выполнены не все нормативные требования к размещению визуальной информации	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствует звуковая сигнализация	г		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	11-12	11-12	ТСР

Комментарий к заключению: _____

Результаты фотофиксации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»

	
<p>№ 1 Территория, прилегающая к зданию</p>	<p>№ 2 Вход в здание (главный)</p>
	
<p>№ 3 Вход в здание (для инвалидов)</p>	<p>№ 4 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>
	
<p>№ 5 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>	<p>№ 6 Зона целевого назначения здания (групповое помещение)</p>



№ 7 Зона целевого назначения здания
(музыкальный зал)



№ 8 Зона целевого назначения здания
(спортивный зал)



№ 9 Санитарно-гигиенические помещения
(туалет)



№ 10 Санитарно-гигиенические помещения
(умывальник)



№ 11 Система информации и связи (вывеска)



№ 12 Система информации и связи (кнопка вызова)



№ 13 Путь движения на территории



№ 14 Входная площадка (перед дверью)



№ 15 Дверь (входная)



№ 16 Наружная лестница



№ 17 Лестничный гусеничный подъемник




№ 18 Дверь

МБДОУ «ДС № 29 «Чебурашка»
Республика Крым, город Евпатория, улица Некрасова, дом 100

СХЕМА
объекта на местности МБДОУ «ДС №29 «Чебурашка»

Стадион ЕУВК Интеграл



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №29 «ЧЕБУРАШКА» ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(план 2-го этажа объекта)

